



Компоненты для восстановления аппаратов XEROX WorkCentre 3025NI/3025BI, Phaser 3020BI HP Laser 107a/MFP 135/137

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ ДО 30 АПРЕЛЯ!

Печка (126N00433, JC91-01077A)			
Фьюзер (печка) в сборе		Тefлоновый вал	Резиновый вал
CET421038  23 727 ₺	DGP0670 (восстановленный)  16 299 ₺	CET181013  3 708 ₺	CET211032  5 000 ₺
Бушинг тefлонового вала		Сепаратор	Термистор
левый	левый		
CET361023  1 213 ₺	CET361022  1 204 ₺	CET351015 4шт/компл  3 239 ₺	CET531007  5 597 ₺

Ролики	
Резинка тормозной площадки 001N00547 CET361021  864 ₺	Резинка ролика подхвата/подачи CET341050  1 170 ₺